

GB – Cable reel Do not intervene into the wiring of the extension cord and the cable reel. Always use the extension cord unreeled in its full length and do not exceed the maximum current loading. In case the cable reel is not working it may be possible that the current loading was too high and the thermal fuse interrupted the electric circuit. Push the thermal fuse button on the body of the cable reel and you will make the cable reel work again. **DE – Kabeltrommel** Greifen Sie in die Schaltung der Verlängerungsleitung und der Haspel nicht ein. Benutzen Sie die Verlängerungsleitung voll auseinander gewickelt und überschreiten Sie nicht die höchste Strombelastung. Falls die Haspel der Verlängerungsleitung nicht funktionell ist, kann es zur Stromüberlastung kommen und die Wärmesicherung kann den elektrischen Kreis unterbrechen. Drücken Sie auf den Druckknopf der Wärmesicherung auf dem Haspelkörper – die Haspel der Verlängerungsleitung wird dadurch wieder in den funktionellen Zustand gesetzt. **HU – Kábeldob** A vezeték és kábeldob megbontása TILOS! A vezetéket minden teljesen letekert állapotban használjuk és ne terheljük a megadott értékkel nagyobb árammal! Ha a kábeldob nem működik lehetséges, hogy az elektromos terhelés túl magas és a hőkioldó biztosíték megszakította az áramkört. Ellenőrizze a hőkioldó kapcsoló állapotát. A hőkioldó gomb visszakapcsolásával a kábeldob újra használható! **SI – Kolutni podaljšek** Za uporabo kotulnega podaljška ne pozabite. Podaljšek uporabljajte vedno popolnoma odviti, do polne dolžine – ne prekorčite maximalne obremenitve. Če kabelski podaljšek ne deluje je možno, da je prišlo, do preobremenitve in s tem je bila prekinjena avtomatska varovalka (navajalka je prekinila električni krog). S pritisom gumbe toploplane varovalke le tega privede, do ponovnega delovanja. **RS/HR/BA/ME – Vitlo za prođunu kabel** Nemojte dirati do unutarnjeg uključenja kabela i vitla! U vrijeme korištenja mora biti kabel razvijen u svojoj punoj dužini. Ne mojte pretaziti maksimalnu struju opterećenja. Ako vitlo ne radi, to bi moglo biti izazvano prejakinom strujom i osiguračem prekino strujni krug. Pritisnite gumbo toploplinskog osigurača na tijelu vitla. Vitlo prođunog kabela tako vratiće u radno stanje. **UA – Котушка-подовжувач** Не втручатися до електропроводки подовжувача и катушки. Заведи використовувати подовжувач разомтимом зі повної довжини і не перевищувати максимальне навантаження струму. Випадку, якщо катушка не працює, можливо, що навантаження струму було залежі ким, і температурний запобіжник розімнув електричний ланцюг. Натисніть кнопку температурного запобіжника на корпусі катушки, і вона знову працюватиме. **RO/MD – Derulator cu cablu** A nu se intervenă la cablul din rota prelungitoare. Utilizați întotdeauna prelungitorul cu caboul derulat de pe rolă pentru a putea fi folosit la curent maxim permis. În cazul că nu circula curent prin cablu, este posibil ca să fi fost o suprasolicitate și a decuplat siguranța termică de protecție. Apăsați butonul siguranței de pe carcasa rolei și astfel prelungitorul cu cablu pe rolă va funcționa din nou. **LT – Kabelio ritė** Nekeiskite ilginomojo laido ir kabelio ritės. Visuomet naudokite ne visiškai išvyniotą išginamąjį laidą ir neviršykite didžiausios leistinos srovės apkrovos. Jei kabelio ritė neveikia, srovės apkrova gali būti per didelę arba terminis saugiklis galėjo nutraukti elektros grandinę. Nuspauskite terminio saugiklio jungiklių ant kabelio ritės korpuso ir kabelio ritės vėl veiks. **LV – Kabeļa spole** Nepārveidojiet pagarinātāju un kabeļa spoli. Lietojot vienmēr pilnībā izritiniet pagarinātāju un nepārsniedziet maksimālu strāvas slodzi. Ja kabeļa spole nedarbojas, iespejams, strāvas slodze ir bijusi pārāk liela un termiskais drošinātājs pārtraucis elektrisko kēdi. Nospiediet termiskā drošinātāja pogu uz kabeļa spoles korpusa, un kabeļa spole atsāks darboties. **EE – Pikeniusjuhtme pool** Ärge muutke pikendusjuhtme elektrijuhtmete süsteemi ega pooli. Kasutage ainult täies piikkuse poolit maha keritud pikendusjuhet ja ärge ületage suurimat lubatut voolu. Kui pikendusjuhe ei tööta, siis võis voolutugevus olla liiga suur, mille peale termokaitsse katkestas elektriahela. Vajutage pooli korpusel olevat termokaitsme nuppu ja pikendusjuhe hakkab uesti tööle. **BG – Кабелна макара** Не нарушавайте целостта на кабела и макарата. Винаги използвайте удължителния кабел развит в пълната му дължина и не превишавайте максималното натоварване. В случаи, че кабелната ролка не работи, може да е възможно текущото натоварване да е твърде високо и термичният предпазител да е прекъснал електрическата верига. Натиснете бутона за термичен предпазител върху тялото на кабелната макара и отново ще я включите.

www.emos.eu

Type: **P19224**

H07RN-F3G 2,5 mm²

IP44

230 V~

 5,2 A max./1 200 W

 16 A max./3 680 W



Producer: **EMOS spol. s r.o.**,
Lipnická 2844, Přerov, Czech Republic
Forgalmazó HU: **EMOS HU Kft.**
Distributer za SLO: **EMOS SI, d.o.o.**



8 592920 096376